



Obra:	PUENTE ATIRANTADO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 30+191.48	Fecha:	02/12/2017
SPT:	1	Muestra N°:	6
Prueba N°:	2	Profundidad:	4.00 m-8.00 m
		Laboratorista:	ALH



$W_L = 42.30 \%$
 $W_P = 28.89 \%$
 $IP = 13.41 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

ML - LIMO DE BAJA PLASTICIDAD CON GRAVA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
29	1	8.398	11.452	10.592	0.86	2.194	39.20
27	2	9.998	18.736	16.152	2.584	6.154	41.99
22	3	8.685	16.887	14.384	2.503	5.699	43.92
19	4	8.937	11.834	10.907	0.927	1.970	47.06

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	18.239	19.466	19.191	0.275	0.952	28.89