



Obra:	PUENTE ATIRANTADO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 30+191.48	Fecha:	02/12/2017
SPT:	2	Muestra N°:	14
Prueba N°:	10	Profundidad:	9.00 m-11.40 m
		Laboratorista:	ALH



$W_L = 34.58 \%$
 $W_P = 26.12 \%$
 $IP = 8.46 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.
ML - LIMO ARENOSO DE BAJA PLASTICIDAD

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
34	1	13.247	15.247	14.778	0.469	1.531	30.63
28	2	13.205	15.098	14.621	0.477	1.416	33.69
23	3	14.221	20.229	18.656	1.573	4.435	35.47
20	4	13.189	15.606	14.951	0.655	1.762	37.17

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	17.967	19.232	18.970	0.262	1.003	26.12