



Obra:	PUENTE ATIRANTADO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 30+191.48	Fecha:	02/12/2017
SPT:	2	Muestra N°:	20
Prueba N°:	12	Profundidad:	13.40 m-16.50 m
		Laboratorista:	ALH



$W_L = 43.57 \%$
 $W_P = 29.05 \%$
 $IP = 14.53 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

ML - LIMO DE BAJA PLASTICIDAD

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
32	1	10.236	15.758	14.203	1.555	3.967	39.20
28	2	10.687	16.877	15.000	1.877	4.313	43.52
22	3	9.870	16.658	14.526	2.132	4.656	45.79
18	4	10.580	16.547	14.638	1.9092	4.058	47.05

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	13.777	14.670	14.469	0.201	0.692	29.05